

## Перечень мероприятий по снижению потерь

- Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двусторонним питанием;
- Оптимизация установившихся режимов электрических сетей;
- Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями;
- Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи;
- Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами;
- Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ;
- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей;
- Комплексный ремонт оборудования распределит. устройств;
- Снижение расхода э/э на собственные нужды ПС;
- Замена КЛ и ВЛ на перегруженных линиях;
- Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях;
- Замена недогруженных силовых трансформаторов;
- Установка и ввод в работу компенсирующих устройств у промышленных потребителей;
- Оптимизация распределительных линий 0,38-10 кВ;
- Проведение обязательного энергетического обследования(энергоаудит);